CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899080
Transaction Date	22 Oct 2026, 17:01:48
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	40291795 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	JTFHX02P1P*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2023
Color	White
Mileage	114369 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED DENTS SCRATCHES PAINT PORTION DAMAGED , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR MUDY DIRTY PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED , LOGO MISSING	غطاء المحرك
01.H Pillars	RIGHT SIDE A/ PILLAR ROCKER PANEL DOOR POST AREA REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	LOGO MISSING	صندوق
01.J Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.K Sign of front accident	FRONT RIGHT SIDE FOOT STEP DOOR POST AREA REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY DIRTY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	MINOR CUT , REAR SEATS MISSING , CABIN MODIFIED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	RIGHT SIDE 2022 , LEFT SIDE 2022	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	SPARE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	LEFTSIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Leaf Spring	MISALIGN , BUSHES DRY CRACK	
08.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	RIGHT SIDE SWITCH HANDLE MISSING	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae