CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906126
Transaction Date	27 Oct 2026, 13:00:23
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	91763023 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL2AP1A*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2010
Color	Grey
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED	دعامية
01.G Bonnet	STAY ROD MISSING	غطاء المحرك
01.H Pillars	RIGHT SIDE B/C/PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.J Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE DOOR OUTER HANDLE DAMAGED NOT WORKING	مقابض الأبواب والأقفال
01.K Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.M Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT CHASIS END REPAIRED ,REAR EXTENION END DENT ,GETTING RUSTY.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك

Condition	Remarks	الحالة
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK,	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Mirror	BOTH SIDE MIRROR DAMAGED .	المرايا
11.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.C Roof Light	ASSEMBLY LOOSE.	أنارة السقف
11.D Dash Board	PORTION DAMAGED WORN OUT	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE,FRONT RIGHT SIDE GRAB HANDLE MISSING	بطانه السقف
11.F Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**