

Queue Number 2772734

Transaction Date 21 Sep 2026, 11:32:18

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
42157650 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL3AP4J*****
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2018
Color	Black
Mileage	214387 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT RIGHT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR UNDER COVER PORTION DAMAGE	الارضية
01.F Bonnet	MISALIGN	غطاء المحرك
01.G Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED , MISALIGN	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT FENDER FRAME, RIGHT SIDE WHEEL ARCK REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident	RIGHT SIDE FENDER FRAME APRON ,WHEEL ARCH REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS OUTER SKIRT ,APRON JOINT AREA REPAIRED DENT SLIGHTLY DETACHED .	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	UPPER ENGINE MOUNT CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY,GET VIBRATION .	الحالة النظرية للمحرك

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Modification	EXHAUST PIPE OPEN REFITTED , MINOR DENT	تعديلات
-------------------	---	---------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Catalytic Converter	CUT , REWELDED	دبة البيئة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY /MINOR JERKING	الحالة النظره للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023,GETTING WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE SIDE OF CRACK	الاضاءة الرئيسية
07.B Fog light	RIGHT SIDE NOT WORKING	كشف الضباب
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Air Bag	RIGHT SIDE DAMAGE	وسائد هوائية
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.E Gear Shifting Lever	KNOB GETTING WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae