

## **TEST CERTIFICATE**

حالة الجير النظرى

Site Number
Transaction Number

05.C Visual Gear Box

840-Emirates Auctions 76181971 (CC10006) Transaction Date

27 Nov 2022, 17:46:50

Queue Number 632293



Chassis Number **5N1AR1N89BC608885** 

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Nissan

Model Pathfinder

Model Year 2011

Color White

Mileage 478628 Km

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders

Specification GCC Specification

DEFENT	DEMARKO
DEFECT	REMARKS

01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Dash Board	HAND REST CRACK	لوحة القياده
01.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
O2 Lights		الاضاءة
02.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
02.B Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
02.C Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED,	الاطار الامامي
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Mount	BUSHES CRACKED	كرسي الجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

JERKING, REFITTED

DEFECT	REMARKS	
Condition		
O6 Body		جسم المركبة
06.A Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
06.B Bumper	MISALIGN	دعامية
06.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
07 Seats Condition		المقاعد
07.A Seat Condition	PORTION CUT	حالة المقاعد
08 Chassis Condition		الشاصي
08.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED, PORTION RUSTY	الشاسيه
09 Engine Condition		المحرك
09.A Smoke	MINOR BLACK SMOKE	دخان
09.B Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.