CAR CHECK

# شهادة فحص مركبة
# Vehicle Test Certificate

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2934050 |
| Transaction Date | 04 Nov 2026, 14:28:09 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 98052285 (CC10010) (CC10010) |




## Vehicle Details

| | |
|---|---|
| Chassis Number | KNAFK4112E******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Kia |
| Model | Cerato |
| Model Year | 2014 |
| Color | Black |
| Mileage | 225913 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 4 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | **جسم المركبة** |
| 01.A Fenders | REFITTED. | مدكار |
| 01.B Paint | BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED | الصبغ |
| 01.C Rusty | UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY. | صدأ |
| 01.D Floor | UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY., | الارضية |
| 01.E Bumper | MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED. | دعامية |
| 01.F Bonnet | REFITTED . | غطاء المحرك |
| 01.G Trunk | REFITTED. | صندوق |
| 01.H Door Handle &Lock | OUTER HANDLE MISSING | مقابض الأبواب والأقفال |
| 01.I Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED. | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.J Sign of back accident | BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED. | وجود مؤشر لحادث في الخلف |
| **02 Chassis Condition** | | **الشاصي** |
| 02.A Chassis | FRONT CHASSIS END REPAIRED DENT ,REAR EXTENSION END DENT . | الشاسيه |
| 02.B Chassis Number | VIN STICKER PORTION CUT. | رقم القاعدة |
| **03 Engine Condition** | | **المحرك** |
| 03.A Smoke | BLACK | دخان |
| 03.B Engine Visual Condition | NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY . | الحالة النظريه للمحرك |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **04 Seats Condition** | | المقاعد |
| 04.A Seat Condition | DIRTY PORTION LOOSE | حالة المقاعد |
| **05 Transmission Condition** | | الجير |
| 05.A Gear Box Visual Condition | REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY | الحالة النظريه للجير |
| 05.B Road Test | NOT CHECKED. | فحص علي الطريق |
| **06 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 06.A Front Tyre | BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT | الاطار الامامي |
| 06.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2022 CRACKED DAMAGED | الاطار الخلفي |
| **07 Lights** | | الاضاءة |
| 07.A Head Light | LRENS FADED | الاضاءة الرئيسية |
| 07.B Warning Light | EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER | ضوء تحذير |
| **08 Brake Condition** | | الفرامل |
| 08.A Brake Pedal | SPONGY WEAK. | دواسة الفرامل |
| **09 Suspension System** | | ممتص الصدمات |
| 09.A Shock Absorber | LEAK . | ممتص الصدمات |
| 09.B Arms | BUSHES CRACKED | ازرع |
| **10 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 10.A Other | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED. | اخري |
| 10.B Mirror | LOOSE ,FADED | المرايا |
| 10.C AC Condition | NOT WORKING | المكيف |
| 10.D Power Window Switch And Glass | NOT WORKING PROPERLY / | مفتاح النافذه و الزجاج |
| 10.E Audio | NOT WORKING. | صوتيات |
| 10.F Dash Board | PORTION DAMAGED LOOSE. | لوحة القياده |
| 10.G Door Panel | WORN OUT PORTION LOOSE. | لوحة بطانة الباب |
| 10.H Steering Wheel and control buttons | WORN OUT . | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 10.I Gear Shifting Lever | KNOB WORN OUT . | ذراع نقل السرعات |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
**wecare@carscheck.ae**