

Queue Number

2869110

Transaction Date

14 Oct 2026, 12:55:13

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

80142317 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number

1N4AL3AP1H*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

Altima

Model Year

2017

Color

Black

Mileage

147461 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED, FRONT BOTH SIDE REFITTED

مدكار

01.B Paint

BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED , GETTING RUSTY

الصبغ

01.C Doors

REAR BOTH SIDE & FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED & FRONT LEFT REPAINTED

أبواب

01.D Rusty

UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY

صدأ

01.E Floor

UNDER FLOOR THICK RUST PROOFED MINOR DENT , MUDDY

الارضية

01.F Bumper

MISALIGN , PORTION SCRATCHES

دعامية

01.G Sign of front accident

FRONT LEFT SIDE SUBFRAME BADLY DAMAGE

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

FRONT LEFT SIDE CHASSIS OUTER SKIRT END REPAIRED , DENT , OILLY MUDDY

الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other

UPPER COVER MISSING

اخرى

03.B Engine Visual Condition

PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SHAKING , SIGN OF OIL WET

الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition

PORTION CUT

حالة المقاعد

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Modification	MUFFLER MINOR DENT	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY , MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED & PORTION CRACK	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Box	MINOR OIL LEAK	جهاز المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE PANEL PORTION WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR PORTION LOOSE	المرايا
10.C Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE SWICTH NOT WORKING , MAIN SWICTH PANEL AREA GETTING MELTED	مفتاح النافذه و الزجاج
10.D Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.E Audio	CONTROL PANEL PORTION WORN OUT	صوتيات
10.F Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
10.G Roof Ceiling	FABRIC WORN OUT	بطانه السقف
10.H Sun Visor	BOTH SIDE DAMAGE	حاجب الشمس
10.I Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.J Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT , HARD	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae