




## TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **17 May 2023, 11:58:18**  
 Transaction Number **96151999 (CC10008)** Queue Number **718837**



Chassis Number **JTDKW9D38ED548117**  
 Engine Number  
 Vehicle Class **Car**  
 Manufacturer **Toyota**  
 Model **Yaris**  
 Model Year **2014**  
 Color **White**  
 Mileage **001 Km**  
 Fuel Type **Petrol**  
 No. Of Cylinders **4**  
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
01.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>02 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
02.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED ,PORTION REPAIRED	مدكار
02.B Floor	PORTION DENT	الارضيه
02.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTIONREPAIRED,PORTION FADED,DENT,SCRATCHES	الصبغ
02.D Bumper	PORTION DAMAGED	دعامية
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING,	حالة المحرك النظري
<b>04 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
04.A Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
04.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
04.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
<b>05 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTIOIN DAMARED	حالة المقاعد
<b>06 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
06.A Axle	FRONT RIGHT SIDE INNER AXLE BOOT CUT	اكسلات
<b>07 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
07.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED ,OIL WET	حالة الجير النظري
<b>08 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
08.A Suspension Subframe	FRONT SUBFRAME GETTING RUSTY	ازرع ممتص الصدمات
08.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	
08.C Shock Absorber	REAR BOTH SIDE OIL LEAK	
<b>09 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
09.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED	الاطار الامامي
09.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED	الاطار الخلفي
<b>10 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
10.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.