CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877726
Transaction Date	19 Oct 2026, 13:14:35
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	26230115 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL2A90B*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2011
Color	Red
Mileage	391085 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED .	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA,FRONT END PORTION DENT .	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Smoke	BLACK	دخان
03.C Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED .	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED.	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADE ,BRACKET REPAIRED.	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
07.B Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK ,HARD STEERING.	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخري
10.B Mirror	LOOSE.	المرايا
10.C AC Condition	NOT COOLING .	المكيف
10.D Dash Board	LEATHER REPLACED PORTION LOOSE	لوحة القياده
10.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانه السقف
10.F Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
10.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae