CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2920184
Transaction Date	29 Oct 2026, 13:24:28
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	52683425 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JHMFB2624C*******
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	Civic
Model Year	2012
Color	Black
Mileage	479275 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED,GRILL CHROME MISSING	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident	BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED DENT .	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 RIGHT SIDE CHANGED TO SPARE ,CRACKED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021/2022 /CRACKED .	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE LENS FADED	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	NO BRAKE ,SPONGY. WEAK	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY .	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK ,HARD STEERING.	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR,BOTH SIDE COVER PART MISSING	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.D Dash Board	WORN OUT PORTION CRACK	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae