



### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 21369771	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 30 SEP 2020 15:11:47	Plate Number	: 286251 EA
Queue Number	: 229402	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: VF1LZLET9FC286251	Manufacturer/Model	: RENAULT/FLUENCE
Engine Number	:	Model Year	: 2015
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
		BRAKE ROTORS RUSTY/ BRAKE PADS ALMOST WORN OUT
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TIRES DOT 2017
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصنع
		BODY SCRATCHES & DENTS
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
		CHASSIS NOT CHECKED DUE TO UNDER BODY COVER
06 General Items		الاشياء العامة
06.01 - Wiper Blades		ماسحات الزجاج الامامي
		WORN OUT
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
		OK
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		LOW COOLANT LEVEL IN RESERVOIR / ENGINE SIDE NOISE
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		126158 KMS
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
09.25 - Body Repainted		أثر صنع في المركبة
		BODY PORTIONS REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.  
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط  
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية