



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>26 Dec 2021, 17:58:11</b>
Transaction Number	<b>48597504 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JTFLU71J1D4316238</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Heavy</b>
Manufacturer	<b>Toyota</b>
Model	<b>Land Cruiser</b>
Model Year	<b>2013</b>
Color	<b>Beige</b>
Mileage	<b>132902 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
01.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>02 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
02.A Other	FRONT LEFT SIDE FENDER FRAME REPAIRED	اخرى
02.B Fenders	FRONT LEFT SIDE FENDER REPAINTED&REFITTED	مذكرار
02.C Bonnet	REPAINTED,REFITTED	غطاء المحرك
02.D Paint	BODY PORTION REPAINTED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
02.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02.F Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION , CHASSIS ,FLOOR GETTING RUSTY	صدأ
<b>03 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخليه</b>
03.A AC Condition	OK	المكيف
<b>04 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
04.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
04.B Seat Condition	DRIVER SEAT DAMAGED	حالة المقاعد
<b>05 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Front Tyre	LEFT SIDE 2018 WORN OUT & RIGHT SIDE 2020	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 MINOR CRACKED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	RIMS GETTING RUSTY	حالة الجنوط
<b>06 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>
06.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
<b>07 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
07.A Chassis	OK&GETTING RUSTY	الشاسيه
<b>08 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
08.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
<b>09 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
09.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
09.B Gear Box	OK	الجير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.