

Queue Number

2862451

Transaction Date

14 Oct 2026, 12:13:02

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

94505453 (CC10008) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	6T1BF9FK5H*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Camry
Model Year	2017
Color	White
Mileage	209615 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PAINT PORTION DAMAGED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED , FIX BY SCREW	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Pillars	LEFT SIDE B/ PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.G Other	SIGN OF TAXI USED BEFORE	اخرى
01.H Trunk	MISALIGN , PORTION DENT	صندوق
01.I Sign of front accident	BULK HEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.K Sign of back accident	REAR COMPARTMENT ,QUATER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS END ,REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED ,MINOR BEND	الشاسية
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,OIL LEAK ,REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	EXTRA COVER , PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK ,MINOR OIL LEAK ,REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 WORN OUT	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , BRACKET PORTION DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE LENS LOOSE , RIGHT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
11.B Odometer reading	ROLLBACK	قراءة عداد المسافات
11.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

