CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2953882
Transaction Date	06 Nov 2026, 16:56:49
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	99722128 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	WBAJD3100J*******
Specification	Imported
Make	BMW
Model	530
Model Year	2018
Color	Unknown
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FRONT LEFT SIDE FLOOR REPAIRED COVERED DIRTY MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	LEFT SIDE PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME WHEEL ARCH REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS WITH APRON REPIRED SUSPECT REPALCED, ,LEFT SIDE OUTER DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA REPAIRED SCRAP TO MEATL FOR RECHECK	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,GETTING RUSTY, OVERHEAT	الحالة النظريه للمحرك
04 Exhaust System		نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
04.A Other	DENT MODIFIED NOISY	اخري
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED GETTING RUSTY,MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRTACHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Other	ABS WARNING LIGHT	اخري
08.B Hand Brake	SWITCH PORTION CRACKE	فرامل اليد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CUT	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10.B Other	STEERING FAULT AND HARD TO TURN	اخري
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF WATER FLOODED	اخري
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Dash Board	LEATHER REPLACED.PORTION WORN OUT LOOSE	لوحة القياده
11.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.E Odometer reading	NOT SHOWING	قراءة عداد المسافات
11.F Door Panel	PORTION WORN OUT MELTED	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae