CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2659606
Transaction Date	17 Aug 2026, 15:11:45
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	22630414 (CC10008) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	1GNSKDECXH*******
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Malibu
Model Year	2017
Color	White
Mileage	87258 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED , BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED , FRONT LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS,POWER TRAIN RUSTY	صدأ
01.E Floor	STEP BOARD PORTION DAMAGED	الارضية
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.G Bonnet	REPAINTED , REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	LEFT SIDE ROCKER PANEL PORTION DENT	القوائم
01.I Vehicle Model	TAHOE	طراز المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS PORTION RUSTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN RUSTY	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK,RUSTY ,REFITTED	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	RUSTY ,REFITTED	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Stabilizer Bar And Link Rod	BUSHES CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF WATER FLOODED	اخري
08.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
08.C Roof Ceiling	PORTION HOLE	بطانه السقف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 29344124	رقم الشهادة:
Inspection Date:	22-08-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	20-09-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	22-08-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	10 min 41 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	12:10	وقت البدء:
End Time:	12:21	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	160	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Plate Details:	--	بيانات اللوحة:
Chassis No.:	1GNSKDECXHR321152	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	CHEVROLET شيفروليه	نوع المركبة:
Vehicle Model:	TAHOE تاهو	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	87261 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	United States الولايات المتحدة	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NIL	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2850 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2210 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2017	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.13 %	8 %	9 %	6 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
1139 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Wiper arms, Blades, Washer اذرع المساحات ، الشفرات ، الوشرات	Damaged or bend wiper arm(s) (Major) ذراع المساحات مائل أو تالف (بليغ)	Major رئيسي
CHANGE FRONT WIPER BLADE		
Tie-rod, Bushes, Center Link الوصلات والبوشات وذراع الشد	Excessive wear or defective tie-rod, bushes or link اهتراء أكثر من الحد المسموح به أو خلل في الوصلات	Major رئيسي
CHANGE FRONT LINK ROD BUSH CRACK		
Vehicle on Petrol HC Reading نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول	HC reading more than 800ppm عدم اجتياز الفحص الآلي	Major رئيسي
Vehicle on Petrol HC Reading نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول	HC reading more than 800ppm عدم اجتياز الفحص الآلي	Major رئيسي

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

CHASSIS AND UNDER BODY COMPONENTS RUSTY RUST PROOF COATED // MINOR OIL LEAK //

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	46494	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29344124	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 22/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 22/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	MOSTAFA MAHER ABOUZEID ABDELGABER مصطفى ماهر ابوزيد عبدالجابر	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.