



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 20035690	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 24 JUN 2020 10:25:00	Plate Number	: 30612 EA
Queue Number	: 188433	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: KL1PJ5C58DK130612	Manufacturer/Model	: CHEVROLET/CRUZE
Engine Number	:	Model Year	: 2013
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BROWN
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
	NOT WORKING	
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
	TIRE DOT 0217-3714-2316	
05 Body		الهيكل
05.04 - Fenders		المدكار
	FRONT RIGHT & REAR BOTH FENDER REPAIRED	
05.05 - Bumpers		الدعامية
	BUMPER REPAIRED & MIS ALIGN	
05.07 - Floor		الارضية
	RUNNING BOARD REPAIRED	
06 General Items		الاشياء العامة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
	ENGINE OIL LEAK & UNDER COVER PLASTIC MISSING	
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
	KM 132763	
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
	TIRE NOISY WHILE RUNNING	
09.06 - Chassis Ok		النشاصي جيد
	OK	
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok		فحص حالة الماكينة والجير
	OK	
09.15 - Sign Of Rear Accident		اثر حادث في مؤخرة المركبة
09.16 - Sign Of Side Accident		اثر حادث في جوانب المركبة
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
09.25 - Body Repainted		اثر صيغ في المركبة
	BODY PORTION REPAIRED	

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.