

Queue Number 2822644

Transaction Date 01 Oct 2026, 14:24:56

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
94844918 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	KNABA24336*****
Specification	GCC Specification
Make	Kia
Model	Picanto
Model Year	2006
Color	Orange
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL DENT .	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS RUSTY ,MUDDY OILY ,PORTION DENT .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN STICKER PORTION CUT.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY.OIL PAN DENT .	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
---------------------	---------------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Modification	CUT /REWELDED.	تعديلات
-------------------	----------------	---------

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition الجير		
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition الاطارات		
07.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT .	الاطار الخلفي
08 Wipers and Arms المساحات		
08.A Wiper Arm &Blade	REAR MISSING.	ازرع المساحات والشفرات
09 Lights الاضاءة		
09.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	PORTION CRACKED .	الضوء الخلفي
10 Brake Condition الفرامل		
10.A Disc&Drum	PARTS RUSTY .	دسك وطناير الفرامل
11 Suspension System ممتص الصدمات		
11.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
11.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
12 Steering Condition المقود		
12.A Steering Boot	CUT	ربلة المقود
12.B Steering Box	OIL LEAK	جهاز المقود
13 Interior Condition الحالة الداخليه		
13.A Other	INTERIOR CONDITION RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخرى
13.B AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
13.C Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
13.D Door Panel	WORN OUT .	لوحة بطانة الباب
13.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
13.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae