

Queue Number	2845220	Transaction Date	14 Oct 2026, 08:22:18
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	29704150 (CC10021) (CC10021)
		Vehicle Details Chassis Number JM7GG32F94***** Specification GCC Specification Make Mazda Model 6 Model Year 2004 Color Silver Mileage N/A NA Fuel Type Petrol Transmission Type No. Of Cylinders 4	

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR,SUSPNSION NOT CHECK	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.D Other	(VISUAL INSPECTION ONLY)	اخرى
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط

Condition	Remarks	الحالة
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طناوير الفرامل
08 Interior Condition		الحالة الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
08.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
08.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
08.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.E Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae