

Queue Number 2869070

Transaction Date 14 Oct 2026, 17:01:39

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
79009533 (CC10026) (CC10026)

Vehicle Details

Chassis Number	5TDZA22C54*****
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Sienna
Model Year	2004
Color	Silver
Mileage	397280 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة	
01.A Fenders	FRONT BOT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REAPINTED PORTION REPAIRED , DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Bonnet	REFITTED , MISALIGN , STAND STICK MISSING	غطاء المحرك
01.D Trunk	NOT OPENING	صندوق
01.E Sign of front accident	BUMPER FRAME , FENDER FRAME , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL , BUMPER FRAME , SPARE WHEEL HOUSING, WHEEL ARCH REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis Extension	BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED , DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED , DENT , OILLY MUDDY	الشاسيه
02.C Chassis Number	VIN # CHECK ONLY WIND SHEILD & STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	AIR FILTER HOSE DAMAGE	اخرى
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد

05 Exhaust System	نظام العادم
-------------------	-------------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Modification	EXHAUST PIPE CUT REWELDED	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , OILLY MUDDY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 , CRACK & WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENT SCRATCHES , WHEEL HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION SCRATCHES	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
10.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات
12 Interior Condition		الحالة الداخليه
12.A Other	CENTER CONSOLE PANEL WORN OUT , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
12.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
12.C Power Window Switch And Glass	MAIN SWICTH PANEL PORTION WORN OUT	مفتاح النافذه و الزجاج
12.D Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
12.E Dash Board	DAMAGE	لوحة القيادة
12.F Door Panel	PORTION DAMAGE	لوحة بطانة الباب
12.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT , SHIFTER COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae