CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2972533
Transaction Date	10 Nov 2026, 16:38:19
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	13215045 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	KMHTC6AD3C*******
Specification	Imported
Make	Hyundai
Model	Veloster
Model Year	2012
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY RUST PROOFED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Windshield	FRONT FRAME SRTIP MISSING	زجاج
01.F Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY DIRTY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Other	INNER COMPARTMENT COMPONENTS PARTS MISSING	اخري
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY KEY MISSING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT CRACK	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2022 DRY CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2022 DRY CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Indicator & Hazard light	ASSEMBLY PARTS MISSING	الاشارات
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Other	ALL BUSHES DRY CRACK CUT	اخري
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY WATER FLOODED	اخري
10.B Mirror	LEFT SIDE VIEW MIRROR GLASS WORN OUT	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.D Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT PARTS MISSING CRACK	لوحة القياده
10.E Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
10.F Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
10.G Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
10.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT PART MISSING	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10.K Engine Start Button	WORN OUT NOT FIX PROPERLY	زر تشغيل المحرك
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**