

Queue Number 2855873

Transaction Date 12 Oct 2026, 16:47:33

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
75432874 (CC10013) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	5N3AA08C18*****
Specification	GCC Specification
Make	Infiniti
Model	QX56
Model Year	2008
Color	Grey
Mileage	559888 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED / OUTER STRIP PORTION DAMAGED PART MISSING	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES, PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR DIRTY MINOR DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN, PORTION CRACKED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED & SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY , PORTION MINOR DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	FRONT RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERTY & COVER PORTION CRACKED	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

05 Exhaust System نظام العادم

05.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

06 Transmission Condition الجير

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED / REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Propeller Shaft	FRONT MISSING	ناقل الحركة
06.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06.D Four Wheel Drive	NOT WORKING	الدفع الرباعي
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	MINOR LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
12 Interior Condition		الحالة الداخلية
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
12.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
12.C Roof Light	CONSOLE BOX MISSING	أنارة السقف
12.D Audio	SCREEN PORTION FADED	صوتيات
12.E Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القيادة
12.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae