

Queue Number 2845206

Transaction Date 14 Oct 2026, 12:14:26

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
19263075 (CC10021) (CC10021)

Vehicle Details

Chassis Number 1G6DZ5EV5A*****
 Specification GCC Specification
 Make Cadillac
 Model CTS
 Model Year 2010
 Color Black
 Mileage N/A NA
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR,SUSPNSION NOT CHECK	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.D Other	(VISUAL INSPECTION ONLY)	اخرى

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
--------------	-------------	---------

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition	المقاعد
--------------------	---------

04.A Seat Condition	DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	---------	--------------

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition	الاطارات
-----------------------------	----------

06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
-----------------	---------------------------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE DAMAGED,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECKED,GRILL DAMAGE	المكيف
09.C Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
09.D Roof Ceiling	PORTION DAMAGED	بطانة السقف
09.E Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae