



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **25 May 2023, 11:16:48**
 Transaction Number **16876381 (CC10013)** Queue Number **726279**



Chassis Number **6T1BE32K96X563171**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Camry**
 Model Year **2006**
 Color **Silver**
 Mileage **268601 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	CRACKED DAMAGED EXPIRED	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	CRACKED DAMAGED EXPIRED	الاطار الخلفي
02 Lights		الاضاءة
02.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
02.B Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
03 Transmission Condition		الجير
03.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK	حالة الجير النظري
03.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04 Chassis Condition		الشاصي
04.A Chassis	NOT CHECK	الشاسيه
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A Audio	SCREEN FADED	صوتيات
05.B AC Condition	NOT WORKING GRILL PORTION CRACK	المكيف
05.C Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف

DEFECT	REMARKS	
05.D Dash Board	WORN OUT & CONSOLE BOX LOCK MISSING	لوحة القيادة
05.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT & HORN SWITCH MODIFIED	عجلة القيادة وازرار التحكم
05.F Power Window Switch	FRONT LEFT SIDE & REAR BOTH SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه
06 Body		جسم المركبة
06.A Other	VISUAL TEST ONLY	اخرى
06.B Floor	UNDER FLOOR CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECK	الارضية
06.C Bumper	MISALIGN PORTION CRACK & FADED	دعامية
06.D Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED PORTION RUSTY & FADED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
07 Engine Condition		المحرك
07.A Smoke	WHITE	دخان
07.B Visual Engine Condition	OIL LEAK MISFIRING	حالة المحرك النظرى
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.