

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number Transaction Number **840-Emirates Auctions** 70118236 (CC10008)

Transaction Date

28 Apr 2022, 13:01:04

Queue Number 312309

Chassis Number

MNTAB7A9XD6001155

**Engine Number** 

Vehicle Class

Manufacturer Nissan

Model Sentra

Model Year

Color

54423 Km Mileage

Fuel Type

No. Of Cylinders

2013 White

**Petrol** 

Car

Specification **GCC** Specification

**REMARKS DEFECT** 

O1 Body	جسم المركبة	
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE FENDER REPAINTED, FADED	مدكار
01.B Roof	PORTION RUSTY	السقف
01.C Windshield	FRONT WINDSHIELD MINOR CRACKED	زجاج
01.D Paint	BODY PORTION REPAINTED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
02 Tires and Rims Condition		الاطارات

02.A Front Tyre **BOTH SIDE 2018 & CRACKED** الاطار الامامي 02.B Rear Tyre **BOTH SIDE 2013 EXPIRED, CRACKED** الاطار الخلفى

**03 Engine Condition** المحرك

**03.A Visual Engine Condition** ОК حالة المحرك النظرى

**04 Transmission Condition** الجير

04.A Visual Gear Box **JERKING** حالة الجير النظرى Condition

04.B Road Test **NOT CHECK** فحص علي الطريق

**05 Chassis Condition** الشاصي

	REMARKS	DEFECT
الشاسيه	ОК	05.A Chassis
الحاله الداخليه		06 Interior Condition
المكيف	ОК	06.A AC Condition

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
  Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.