

Queue Number

2815297

Transaction Date

30 Sep 2026, 12:27:03

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

63425013 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	JTMHU09J9C*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Land Cruiser
Model Year	2012
Color	White
Mileage	227355 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION RUSTY	صدأ
01.C Bumper	MISALIGN	دعامية
01.D Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.E Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAM ERADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY ,	الشاسيه
--------------	-----------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY SHAKING , AIR FILTER BOX REPAIRED	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER , DRIVER SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05.C Four Wheel Drive	NOT WORKING	الدفع الرباعي
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	BOTH SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	الزرع
08.B Other	SUSPENSION RUSTY	اخرى
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY WATER FOODED ELECTRIC FUALT , INTERIOR REFITTED	اخرى
09.B Mirror	BOTH SIDE FOLDING NOT WORKING , LOOSE	المرايا
09.C AC Condition	OK , GRILL PORTION CRACK	المكيف
09.D Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT SIDE , REAR BOTH SIDE NOT WORKING FORM MAIN SWITCH	مفتاح النافذه و الزجاج
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate



✓ Pass / ناجح

وقت البدء:	16:39	Start Time:
وقت الانتهاء:	16:47	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	242	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29698588	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	28-09-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	27-10-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	28-09-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل الموير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	8 min 20 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة حيازة:	72064175	Possession Certificate:
رقم القاعدة:	JTMHU09J9C4061248	Chassis No.:
نوع المركبة:	TOYOTA تويوتا	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	LAND CRUISER لاند كروزر	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White ابيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	227349 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:

قراءة العداد السابقة:	839375 Kms / كيلومتر	Previous Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:
ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	1GRA529248	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2800 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2000 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2012	Model Year:
قوة المحرك:	413	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint

Your immediate action to protect Dubai environment is required /
اتخذ إجراءات فورية لحماية بيئة دبي



This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهما إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغرض ما أصيرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

	118616 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		12206 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		48947 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		29.2 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	--	--	--	--	---	--	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 9 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 2 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 0 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 2.3 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 58 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التأكد من صحته
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تقرير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BUMPER FRAME,BULKHEAD,RADIATOR SUPPORT,FENDER FRAME,FRONT MOUNTING AREA REPAIRED, MINOR DENT AND SCRATCHES ON BODY,AVOID UNDERNEATH CHASSIS AND COMPONENTS GETTING RUSTY//OLD KM 839375

	Odometer Record Replace Events Date	28/09/2026	سجل عداد المسافات استبدال تاريخ الأحدث
--	--	------------	---

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	38702,27201,27201	تم الفحص من قبل :	Transaction Number:	29698588	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 28/09/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 28/09/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Bajurdeen Abdol Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :