



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>15 Mar 2023, 12:10:38</b>
Transaction Number	<b>83088059 (CC10009)</b>	Queue Number	<b>687976</b>



Chassis Number	<b>SALWA2VF1GA639467</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Range Rover</b>
Model	<b>Sport</b>
Model Year	<b>2016</b>
Color	<b>--</b>
Mileage	<b>143072 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED & REFITTED	غطاء المحرك
01.B Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
01.C Floor	UNDER FLOR CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
01.D Fenders	FRONT BOTH SIDE , REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED & FRONT REFITTED	مدكار
01.E Windshield	SPOT CRACKED	زجاج
01.F Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED & MINOR DENT ,SCRATCHES	الصبغ
01.G Vehicle Color	WHITE	لون المركبة
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
<b>03 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
03.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
<b>04 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>

DEFECT	REMARKS	
04.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLY	ضوء تحذير
<b>05 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
05.A Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
05.B Other	CIGERATTE CONSOLE BOX COVER LOOSE	اخرى
05.C AC Condition	OK, PORTION DAMAGED	المكيف
<b>06 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
06.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06.B Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظرى
06.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
<b>07 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
07.A Mount	MOUNT CRACK	كرسي
07.B Visual Engine Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
08.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
<b>09 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
09.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.