CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877721
Transaction Date	19 Oct 2026, 17:43:00
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	57672369 (CC10006) (CC10006)



Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL3AP8H*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2017
Color	Black
Mileage	152797 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.F Sign of back accident	FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED , DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL WET SHAKING .PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING, REFITTED OIL WET PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
04.B Gear Box Mount	BUSHES CRACK	كرسي الجير
05 Tires and Rims Condition		**الاطارات**

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	RIGHT SIDE 2024 & LEFT SIDE 2025	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Fog light	LENS GETTING FADED PORTION CRACK	كشاف الضباب
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
07.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
07.C Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
07.D Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
07.E Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae