CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2905904
Transaction Date	26 Oct 2026, 14:20:08
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	56978080 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	5N1AR2MN4E*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Pathfinder
Model Year	2014
Color	White
Mileage	171683 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED (EXCEPT ROOF) PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	REAR LEFT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.G Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.H Pillars	FRONT LEFT SIDE RUNNING BOARD COVER MISSING & FRONT RIGHT SIDE OUTER DOOR SKIRT DAMAGE	القوائم
01.I Trunk	MISALIGN	صندوق
01.J Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY PORTION DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTHS SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTHS SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED PORTION CRACK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
10.B Mirror	RIGHT SIDE VIEW MIRROR HOUSING DAMAGE FIXS BY SCREW	المرايا
10.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
10.D Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
10.E FLoor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.F Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
10.G Sun Visor	BOTH SIDE DAMAGE	حاجب الشمس
10.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT , SHIFTER LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	COVER MISSING	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**