

TEST CERTIFICATE

اخری

Site Number Transaction Number **840-Emirates Auctions** 45317651 (CC10006)

Transaction Date

03 Aug 2022, 18:03:29

Oueue Number 312309

Chassis Number

KL1CD6CA4KC700699

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Chevrolet

Model **Spark** Model Year 2019

Color White

71386 Km Mileage

Fuel Type **Petrol**

No. Of Cylinders

Specification **GCC Specification**

REMARKS **DEFECT**

01 Body جسم المركبة

01.A Fenders FRONT LEFT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED مدكار 01.B Paint **BODY PORTION REPAIRED, REPAINTED & MINOR DENT** الصبغ

SCRATCHES

01.C Trunk PORTION REPAIRED, REPAINTED صندوق

01.D Sign of back accident وجود مؤشر لحادث في الخلف 01.E Other BACK PANEL LEFT SIDE QUARTER PANEL REPAIRED

02 Interior Condition

الحاله الداخلية

02.A Steering Wheel and **BUTTON MINOR WORN OUT** عجلة القيادة وازرار التحكم control buttons

02.B AC Condition OK المكيف

03 Tires and Rims Condition الاطارات

BOTH SIDE 2021 03.A Front Tyre الاطار الامامي **BOTH SIDE 2020** 03.B Rear Tyre الاطار الخلفى

04 Engine Condition المحرك

MOUNT RUBBER CARCKED 04.A Mount كرىسى

04.B Visual Engine Condition OK حالة المحرك النظرى

| DEFECT | REMARKS | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 05 Chassis Condition | | الشاصي |
| 05.A Chassis | ОК | الشاسيه |
| 06 Transmission Condition | | الجير |
| 06.A Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| 06.B Visual Gear Box Condition | JERKING | حالة الجير النظرى |
| 06.C Gear Box Mount | MOUNT RUBBER CRACKED | كرسي الجير |
| 07 Suspension System | | ممتص الصدمات |
| 07.A Arms | LOWER ARM BUSHES CRACKED | ازرع |
| 07.B Ball Joint | BOOT CUT | مفصل کروی |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.