

Queue Number

2241927

Transaction Date

09 Mar 2026, 14:27:38

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

95640731 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6AE52S1C*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2012
Color	White
Mileage	433311 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	RUNNING BOARD DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.F Sign of front accident	BUMPER FRAME BEND	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS END DENT, REAR BOTH SIDE CHASSIS END DENT, RIGHT SIDE OUTER SKIRT BULGED, CHASSIS GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ABNORMAL NOISY, REFITTED, OIL LEAK, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Other	CUT & REWELDED	اخرى
------------	----------------	------

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, OIL LEAK, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B DIFFERENTIAL	OIL LEAK	الدفرنشل
06.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Indicator & Hazard light	FRONT LEFT CRACKED	الاشارات
08.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Leaf Spring	BUSH CRACKED	مفصل كروي
10.C Ball Joint	BOOT CUT	
10.D Stabilizer Bar And Link Rod	BUSH CRACKED	
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
12 Interior Condition		الحالة الداخلية
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF WATER FLOOD	اخرى
12.B AC Condition	OK	المكيف
12.C Dash Board	WORN OUT, GLOVE BOX LOOSE, FUSE BOX COVER MISSING	لوحة القيادة
12.D Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae