



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	27 Nov 2021, 17:31:53
Transaction Number	32508266 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1GNLVFED5AJ244467
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Traverse
Model Year	2010
Color	Silver
Mileage	205871 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	PORTION REPAIRED & REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED , REPAINTED & DENTS , SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Doors	PORTION REPAIRED & REPAINTED	أبواب
01.D Bumper	REPAINTED	دعامية
01.E Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Condition	PORTION DAMAGED & HEAD REST MISSING	حالة المقاعد
03 Interior Condition		الحالة الداخليه
03.A AC Condition	OK	المكيف
03.B Steering Wheel and control buttons	COVER WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.C Dash Board	HAND REST COVER DAMAGED	لوحة القيادة
03.D Power Window Switch	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه
03.E Mirror	LEFT SIDE CRACKED	المرايا
03.F Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب

DEFECT	REMARKS	
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	LEFT SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED & RIGHT SIDE 2018 CRACKED	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED & RIGHT SIDE 2018 CRACKED	الاطار الخلفي
04.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
05.B Shock Absorber	LEAKING	ممتص الصدمات
06 Engine Condition		المحرك
06.A Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Gear Box	OK	الجير
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	OK	ازرع المساحات والشفرات
09 Chassis Condition		النشاصي
09.A Chassis	OK	النشاصيه
09.B Chassis Number	VIN NUMBER STICKER ON DOOR MISSING	رقم القاعدة
10 Lights		الاضاءة
10.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
10.B Indicator & Hazard light	NOT WORKING PROPERLY	الاشارات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.