



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 03 Feb 2023, 15:48:56 |
| Transaction Number | 91157948 (CC10010) | Queue Number | 667004 |



| | |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number | JTHBN30F110023917 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Lexus |
| Model | LS 430 |
| Model Year | 2001 |
| Color | -- |
| Mileage | 0001 Miles |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 8 |
| Specification | Imported |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------------|---|--------------------|
| 01 Body | | جسم المركبة |
| 01.A Other | VISUAL TEST ONLY . | اخرى |
| 01.B Paint | PAINT NOT CHECKED ,BODY COLOR FADED ,DENTS SCRATCHES,GETTING RUSTY ,DUSTY . | الصبغ |
| 01.C Floor | UNDER BODY ,FLOOR ,SUSPENSION PARTS CHASSIS NOT CHECKED . | الارضية |
| 01.D Bumper | MISALIGN PORTION DAMAGE . | دعامية |
| 01.E Vehicle Color | BLACK. | لون المركبة |
| 02 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 02.A Front Tyre | CRACKED . | الاطار الامامي |
| 02.B Rims Condition | SCRATCHES . | حالة الجنوط |
| 02.C Rear Tyre | CRACKED . | الاطار الخلفي |
| 03 Transmission Condition | | الجير |
| 03.A Road Test | NOT CHECKED . | فحص علي الطريق |
| 03.B Visual Gear Box Condition | NOT CHECKED . | حالة الجير النظري |
| 04 Chassis Condition | | الشاصي |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------|---|------------------------|
| 04.A Chassis | NOT CHECKED . | الشاسيه |
| 04.B Chassis Number | VIN NUMBER CHECKED ONLY DOOR POST STICKER . | رقم القاعدة |
| 05 Interior Condition | | الحاله الداخليه |
| 05.A AC Condition | NOT CHECKED ,FRONT ,REAR BLOWER ASSEMBLY MISSING . | المكيف |
| 05.B Other | INTERIOR DUSTY . | اخرى |
| 05.C Odometer reading | NOT CHECKED . | قراءة عداد المسافات |
| 05.D Dash Board | CENTER CONSOLE ASSEMBLY DAMAGED . | لوحة القيادة |
| 05.E Door Panel | PORTION DAMAGE . | لوحة بطانة الباب |
| 06 Engine Condition | | المحرك |
| 06.A Visual Engine Condition | ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING . | حالة المحرك النظرى |
| 07 Lights | | الاضاءة |
| 07.A Head Light | LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED . | الاضاءة الرئيسية |
| 07.B Tail Light | FADED . | الانارة |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.