



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	22 Jan 2023, 15:36:36
Transaction Number	75945583 (CC10010)	Queue Number	657815



Chassis Number	MAJTJ21DOBAU06984
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Ford
Model	Figo
Model Year	2011
Color	White
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 & WORN OUT,CRACKED	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الخلفي
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,REFITTED OIL LEAK	حالة الجير النظري
03 Body		جسم المركبة
03.A Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامة
03.B Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
03.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
03.D Trunk	LOGO MISSING	صندوق
03.E Floor	PORTION DENT	الارضية
03.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
03.G Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
03.H Fenders	FRONT REFITTED	مدكار

DEFECT	REMARKS	
04 Steering Condition		المقود
04.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
04.B Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
04.C Axle	BOOT CUT	اكسلات
04.D Steering Boot	BOOT CRACKED	ربلة المقود
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,OIL LEAK REFITTED	حالة المحرك النظرى
06 Interior Condition		الحالة الداخليه
06.A Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
06.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
06.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Ball Joint	BOOT WORN OUT	مفصل كروي
08.B Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.