

Queue Number

2579291

Transaction Date

25 Jul 2026, 12:44:00

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

20453956 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number

5NPEB4AC5C*****

Specification

Imported

Make

Hyundai

Model

Sonata

Model Year

2012

Color

Maroon

Mileage

328801 Miles

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Windshield	FRONT SPOT CRACKED	زجاج
01.F Bonnet	SHOCK MISSING	غطاء المحرك
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.H Vehicle Color	RED	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED DIRTY MUDDY PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ABNORMAL NOISY , REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	JERKING REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Other	ALL BUSHES DRY CRACK	اخرى
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Dash Board	EXTRA COVER CRACK	لوحة القيادة
10.C Door Panel	PORTION WORN OUT / MAIN SWITCH PART DAMAGED	لوحة بطانة الباب
10.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT PART DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carcheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carcheck.ae