

Queue Number

2869177

Transaction Date

14 Oct 2026, 16:54:36

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

96238625 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number

WDDUG7JB1F*****

Specification

GCC Specification

Make

Mercedes

Model

S63 AMG

Model Year

2015

Color

White

Mileage

221232 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

FRONT LEFT SIDE REFITTED

مدكار

01.B Paint

BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES

الصبغ

01.C Doors

FRONT LEFT SIDE , REAR BOTH SIDE REFITTED

أبواب

01.D Rusty

UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY

صدأ

01.E Floor

FLOOR DENT CHASSIS COVERED

الارضية

01.F Bonnet

REFITTED

غطاء المحرك

01.G Trunk

MISALIGN

صندوق

01.H Sign of front accident

FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD ASSEMBLY REFITTED

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

CHASSIS COMPLETELY COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK

الشاسيه

02.B Other

REMOVE ALL UNDER FLOOR FENDERS COVERS FOR RECHECK PROPERLY

اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition

OIL LEAK REFITTED DELAY STARTING, ABNORMAL NOISY

الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition

FRONT BOTH SIDE BACK COVER PORTION LOOSE , CRACKED

حالة المقاعد

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Other	CUT REWELDED	اخرى
05.B Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK REFITTED, MINOR JERKING OIL SUMB DENT	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	RIGHT SIDE MINOR CRACK	الضوء الخلفي
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Hand Brake	SWITCH FADED	فرامل اليد
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
10.B Other	SUSPENSION REFITTED	اخرى
11 Steering Condition		المقود
11.A Axle	FRONT LEFT SIDE LEAK	اكسلات
12 Interior Condition		الحالة الداخلية
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , INTERIOR REFITTED	اخرى
12.B AC Condition	NOT COOLING , REAR DISPLAY PANEL PORTION LOOSE	المكيف
12.C Dash Board	LEATHER REPLACED	لوحة القيادة

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae