



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18356878	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 23 OCT 2019 15:59:21	Plate Number	: 9421 EA
Queue Number	: 111086	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: SCBFN6ZA8FC049421	Manufacturer/Model	: BENTLEY/CONTINENTAL
Engine Number	:	Model Year	: 2015
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.10 - Ties Rods, Bushes, Centerlink, Left And Right	FRONT SUSPENSION REPAIRED	ربلات ذراع التوجيه
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.08 - Spare Tires	NONE	الاطار الاحتياطي
05 Body		الهيكل
05.04 - Fenders	FRONT LEFT WHEEL ARC DENTS	المدكار
05.08 - Chassis (Frame)	FRONT LEFT SIDE FRAME JOINT SLIGHT OPEN	الشاصية
05.09 - Front And Rear Windshields	FRONT REPLACED	الزجاج الامامي والخلفي
06 General Items		الاشياء العامة
06.08 - Interior Lights	43919 KM.	الانوار الداخلية
06.14 - Transmission Condition	OK	حالة ناقل الحركة
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others	ENGINE REFITTED / COOLER HOSE COOLANT LEAK	ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.25 - Body Repainted	BODY PORTION REPAINTED	أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.