



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18711516	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 09 DEC 2019 12:28:05	Plate Number	: 1045 EA
Queue Number	: 124071	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JS3TA74V184101045	Manufacturer/Model	: SUZUKI/GRAND VITARA
Engine Number	:	Model Year	: 2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.10 - Ties Rods, Bushes, Centerlink, Left And Right		ريولات ذراع التوجيه
	SUSPENSION BUSHES WEAK	
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
	ALL TIRES CRACK & UNEVEN WEAROUT	
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصنع
	BODY PORTIONS DENTS & SCRATCHES	
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
	FRONT WINDSHIELD SPOT CRACK	
06 General Items		الاشياء العامة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
	SIGN OF REPAIRED	
06.21 - Battery Condition		حالة البطارية
	BATTERY WEAK ROAD TEST NOT DONE	
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
	196942 KM.	
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
09.25 - Body Repainted		أثر صنع في المركبة
	BODY PORTIONS REPAINTED	

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.