CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2945003
Transaction Date	09 Nov 2026, 15:17:19
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	95280785 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	MMDAFT6J3S*******
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Attrage
Model Year	2025
Color	White
Mileage	9057 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	3

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE MINOR DENT , GETTING RUSTY , MISALIGN	مدكار
01.B Paint	BODY MINOR DENT , SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Floor	UNDER FLOOR THICK RUST PROFEED MINOR DENT	الارضية
01.D Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS PORTION DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	OK	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	FABRIC PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**
05.A Gear Box Visual Condition	OK	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	LEFT SIDE BADLY DAMAGE & RIGHT SIDE CRACK	الاطار الامامي

Condition	Remarks	الحالة
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR SCRATCHES DENT	حالة الجنوط
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	FRONT LEFT SIDE BADLY DAMAGE	ممتص الصدمات
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	LEFT SIDE DAMAGE	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Axle	FRONT LEFT SIDE DRIVE SHAFT BADLY DAMAGE	اكسلات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE PANEL PORTION LOOSE	اخري
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae