

Queue Number

2884411

Transaction Date

19 Oct 2026, 12:13:21

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

91173228 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	KMHW81RXD*****
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	H1
Model Year	2013
Color	White
Mileage	273350 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصيغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION DENT MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , CRACKED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.H Door Handle &Lock	REAR RIGHT SIDE HANDLE DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY THICK RUST PROOFED, MUDDY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY MUDDY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	REAR SEAT MISSING	حالة المقاعد
---------------------	-------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Other	CUT REWELDED	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTING RUSTY MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 , CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	RIGHT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHT NON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Hand Brake	GETTING STUCK	فرامل اليد
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	BUSHES CRACKED	الزرع
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
12 Interior Condition		الحالة الداخلية
12.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY	اخرى
12.B AC Condition	OK	المكيف
12.C Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE SWITCH LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
12.D Sun Visor	LEFT SIDE GLASS DAMAGED	حاجب الشمس
12.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.F Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	15:42	Start Time:
وقت الانتهاء:	15:53	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	222	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29910616	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	19-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	17-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	19-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	10 min 19 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة حيازة:	72177613	Possession Certificate:
رقم القاعدة:	KMHWH81RXDU506668	Chassis No.:
نوع المركبة:	HYUNDAI هيونداي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	H1 اتش 1	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White ابيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	273351 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	South Korea كوريا الجنوبيه	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	G4KGA181547	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2800 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1750 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2013	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	9	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 13 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 14 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 13 %	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.42 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 35 PPM VOL			

نتائج الفحص / Inspection Findings

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Doors and Locks الأبواب والأقفال REPAIR REAR TAIL DOOR DENT	Damaged, dented (Major) تالفة أو بها تجويف (بليغ)	Major رئيسي
Steering Boots and Ball Joints المفاصل الكرويه وحذوات نظام التوجيه CHANGE STEERING BOOT CRACK	Worn-out or missing boot(s) (Major) الغطاء مهترئ أو مفقود (بليغ)	Major رئيسي
Gear/Differential أجهزة النقل والدفرنشال REPAIR GEAR OIL	Oil leaking continuously هناك تسريب مستمر للزيت	Major رئيسي
Battery البطارية FIX	Battery Clamp مشبك البطارية	Major رئيسي
Speed Meter Limiter محدد السرعة FIX SPEED LIMITER AND BRING VALID CERTIFICATE	Not Fixed غير موجود	Major رئيسي
Doors and Locks الأبواب والأقفال REAR RIGHT SIDE DOOR NOT OPEN	Not open/close properly لا تغلق أو لا تفتح بشكل سليم	Major رئيسي

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Description - Registration Incorrect Vehicle Description وصف المركبه- تسجيل اختلاف في وصف المركبة	STATION استيشن.	PASSENGER VAN فان ركاب	

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

FRONT FENDER, BULKHEAD,RIGHT SIDE ROOF RAIL POST REPAIRED.MINOR SCRATCHES ON BODY//UNDERNEATH RUST PROOFED//FRONT AND REAR BUMPER MINOR MISALIGN



Odometer Record
Replace Events Date

01/11/2022

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

شهادة فحص المركبة Test Certificate



تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	47564	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	29910616	رقم المعاملة :
Payment Method:	VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 19/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 19/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوث	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهما إماراتيا لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

