

Queue Number

2246251

Transaction Date

13 Mar 2026, 11:57:59

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

31288781 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number

JN6BE6BS2D*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

Urvan

Model Year

2013

Color

White

Mileage

369798 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	RUNNING BOARD DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Trunk	REFITTED	صندوق
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED, DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS MUDDY, GETTING RUSTY / OK	الشاسيه
--------------	-----------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK, OIL PAN DENT, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
---------------------	-------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK, PARTS GETTING RUSTY, NOT SHIFTING	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B DIFFERENTIAL	OIL WET	الدفرنشل
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.D Clutch	SPONGY	القابض
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021, DRY CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021, DRY CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	RUSTY	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	BUSH CRACKED	مفصل كروي عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09.C Ball Joint	BOOT CUT	
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	LEAK	زيت المقود
10.B Steering Boot	CUT	ربلة المقود
10.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	NO COOLING	المكيف
11.C Floor Matting	PORTION DAMAGED	فرش الأرضيه
11.D Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae