



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	10 Aug 2022, 17:56:26
Transaction Number	21841309 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	3N1BC1C74CK224905
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Tiida
Model Year	2012
Color	White
Mileage	001 NA
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES & PAINT FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.C Bumper	FRONT MISSING & REAR DAMAGED	دعامية
01.D Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.E Other	BACK PANEL REPAIRED	اخرى
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف
02.B Dash Board	CRACKE	لوحة القيادة
02.C Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الخلفي
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box	MINOR OIL LEAK REFITTED & NOT CHECK	حالة الجير النظري

DEFECT	REMARKS	
Condition		
04.C Gear Box Mount	MOUNT CRACKED	كرسي الجير
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK, MINOR OIL LEAK , REFITTED	حالة المحرك النظري
05.B Mount	MOUNT CRACKED	كرسي
06 Chassis Condition		الشاسي
06.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS LOWER PORTION MINOR DENT	الشاسيه
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE CRACKED	الانارة
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CRACK	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودادات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.