

Queue Number 2607424

Transaction Date 31 Aug 2026, 15:19:19

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
34850795 (CC10009) (CC10012)

## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | WPOZZZ97ZE*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Porsche           |
| Model             | Panamera          |
| Model Year        | 2014              |
| Color             | Silver            |
| Mileage           | 187621 Km         |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 8                 |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                         |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | REFITTED                                                                                | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED                    | الصبغ                      |
| 01.C Doors                  | RIGHT SIDE REFITTED                                                                     | أبواب                      |
| 01.D Rusty                  | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY                                                          | صدأ                        |
| 01.E Floor                  | FRONT RIGHT SIDE ,FLOOR ,FIRE WALL , SIDE ROCKER PANEL CUT REJOINT , QUARTER BODY JOINT | الارضية                    |
| 01.F Bumper                 | MISALIGN , PORTION CRACK                                                                | دعامية                     |
| 01.G Bonnet                 | REFITTED , SHOCK WEAK , NOT WORKING , DAMAGED, HANDLE LOOSE                             | غطاء المحرك                |
| 01.H Pillars                | RIGHT SIDE A / PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED                                             | القوائم                    |
| 01.I Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED                                                   | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|                     |                                                                                          |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 02.A Chassis        | FRONT RIGHT SIDE A/PILLAR ,ROCKER PANEL ,FLOOR ,FIRE WALL CUT REJOINT QUARTER BODY JOINT | الشاسيه     |
| 02.B Chassis Number | CHECKED ON STICKER                                                                       | رقم القاعدة |

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                                            |                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Smoke                   | WHITE                                                      | دخان                  |
| 03.B Engine Visual Condition | OIL LEAK REFITTED SHAKING,ABNORMAL NOISY SIGN OF OVER HEAT | الحالة النظرية للمحرك |

## 04 Seats Condition

## المقاعد

| Condition                               | Remarks                                                            | الحالة                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 04.A Seat Belt                          | FRONT LEFT SIDE NOT WORKING                                        | حزام الأمان                |
| 04.B Seat Condition                     | SIDE COVER LOOSE                                                   | حالة المقاعد               |
| <b>05 Transmission Condition</b>        |                                                                    | <b>الجير</b>               |
| 05.A Gear Box Visual Condition          | MINOR OIL LEAK REFITTED, MINOR JERKING                             | الحالة النظرية للجير       |
| 05.B Road Test                          | NOT CHECKED                                                        | فحص علي الطريق             |
| <b>06 Tires and Rims Condition</b>      |                                                                    | <b>الاطارات</b>            |
| 06.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2021 EXPIRED                                             | الاطار الامامي             |
| 06.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2021 EXPIRED                                             | الاطار الخلفي              |
| 06.C Rims Condition                     | MINOR DENT SCRATCHES                                               | حالة الجنوط                |
| <b>07 Lights</b>                        |                                                                    | <b>الاضاءة</b>             |
| 07.A Head Light                         | LENS GETTING FADED                                                 | الاضاءة الرئيسية           |
| 07.B Tail Light                         | GETTING FADED                                                      | الضوء الخلفي               |
| 07.C Warning Light                      | WARNING LIGHT ON DISPLAY                                           | ضوء تحذير                  |
| <b>08 Brake Condition</b>               |                                                                    | <b>الفرامل</b>             |
| 08.A Hand Brake                         | HAND LOOSE                                                         | فرامل اليد                 |
| <b>09 Suspension System</b>             |                                                                    | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 09.A Arms                               | LOWER ARM BUSHES CRACKED                                           | ازرع                       |
| 09.B Ball Joint                         | BOOT CUT                                                           | مفصل كروي                  |
| <b>10 Interior Condition</b>            |                                                                    | <b>الحالة الداخليه</b>     |
| 10.A Other                              | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, MUDDY, SIGN OF FLOODED               | اخرى                       |
| 10.B Mirror                             | CENTER MIRROR PORTION DAMAGED                                      | المرايا                    |
| 10.C AC Condition                       | OK , LEFT SIDE GRILL PORTION DAMAGED ,OIL LEAK                     | المكيف                     |
| 10.D Dash Board                         | LEATHER REPLACED ,WORN OUT , STRIP PORTION DAMAGED                 | لوحة القيادة               |
| 10.E Roof Ceiling                       | LOOSE                                                              | بطانه السقف                |
| 10.F Door Panel                         | WORN OUT , PORTION LOOSE , REAR RIGHT SIDE CIGARETTE COVER MISSING | لوحة بطانة الباب           |
| 10.G Steering Wheel and control buttons | WORN OUT , HARD                                                    | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 10.H Gear Shifting Lever                | WORN OUT                                                           | ذراع نقل السرعات           |
| <b>11 Engine Cooling System</b>         |                                                                    | <b>نظام تبريد المحرك</b>   |
| 11.A Coolant tank                       | EMPTY                                                              | خزان التبريد               |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)

#### Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)