



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	25 Sep 2022, 16:23:17
Transaction Number	15634640 (CC10006)	Queue Number	594948



Chassis Number	2HGFC2F74JH515079
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Honda
Model	Civic
Model Year	2018
Color	Black
Mileage	75655 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Bumper	MISALIGN.	دعامية
01.B Vehicle Color	GRAY	لون المركبة
01.C Floor	UNDER FLOOR COVER.	الارضية
01.D Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED.	مدكار
01.E Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED .MINOR DENTS SCRATCHES.	الصبغ
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	NOT WORKING.	المكيف
03 Lights		الاضاءة
03.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
03.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
04 Chassis Condition		الشاصي
04.A Chassis	CHECKED ,VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري

DEFECT	REMARKS	
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED ,CRACK.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
07 Transmission Condition		الجير
07.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
07.B Road Test	NOT CHECK.	فحص علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.