

Queue Number

2830303

Transaction Date

03 Oct 2026, 13:01:11

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

64791253 (CC10009) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	MNTBB7A93F*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sentra
Model Year	2015
Color	White
Mileage	283290 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT LEFT SIDE INDICATOR COVER MISSING , HAILSTORM	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , LOGO MISSING	دعامية
01.F Roof	LEFT SIDE ROOF RAIL PORTION REPAIRED	السقف
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.H Fuel Tank	FUEL LEAK	خزان الوقود
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS MUDDY PORTION MINOR DENT/OK	الشاسية
--------------	-------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED, GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	----------------------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED, JERKING	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	----------------------------------	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 EXPIRED CRACK	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
07.B Disc&Drum	RUSTY	دسك وطمناير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	RIGHT SIDE MIRROR GLASS MISSING , CENTER MIRROR MINOR FADED	المرآيا
09.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
09.D Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING , REAR LEFT SIDE SWITCH NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه و الزجاج
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae