



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>18 Jan 2023, 16:00:00</b>
Transaction Number	<b>41101651 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>657703</b>



Chassis Number	<b>1ZVBP8EM8C5241257</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Ford</b>
Model	<b>Mustang</b>
Model Year	<b>2012</b>
Color	<b>Silver</b>
Mileage	<b>136882 Miles</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
01.A Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
01.B Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK.	حالة الجير النظري
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
02.A AC Condition	NO COOLING.	المكيف
02.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR FADED.	المرايا
02.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.D Dash Board	CENTER CONSOLE BOX LOOSE.	لوحة القيادة
<b>03 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
03.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED.DENT .	الشاسيه
<b>04 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
04.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
04.B Shock Absorber	WEAK ,LEAK.	ممتص الصدمات
04.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>05 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Bumper	MISALIGN.	دعامية
05.B Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
05.C Other	BACK PANEL ,COMPARTMENT FLOOR ,QUARTER PANEL REPAIRED.	اخرى
05.D Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY ,	صدأ
05.E Roof	REAR VIEW COVER FADED, PORTION DAMAGE .	السقف
05.F Floor	PORTION DENT.	الارضية
05.G Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED .MINOR DENTS SCRATCHES.	الصبغ
<b>06 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
06.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED, CRACKED .	الاطار الخلفي
06.B Front Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الامامي
<b>07 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
07.A Visual Engine Condition	REFITTED OIL LEAK.	حالة المحرك النظري
<b>08 Exhaust System</b>		<b>نظام العادم</b>
08.A Modification	MODIFIED NOISY.	تعديلات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.