CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906060
Transaction Date	28 Oct 2026, 14:59:11
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	92109017 (CC10006) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1N4BL11D05*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2005
Color	Silver
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	BACK PANEL, QUATER PANEL REPAIRED, UNDER FLOOR RUST PROOFED, PORTION RUSTY, PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION CRACKED	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Other	FRONT FENDER FRAME, BUMPER FRAME, RADITOR SUPPORT, BULK HEAD REPAIRED	اخري
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS & REAR LEFT SIDE EXTENSION REPAIRED, GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECK, REFITTED, OIL LEAK, PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK, REFITTED, OIL LEAK, PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	EXPIRED DAMAGED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	EXPIRED DAMAGED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
06.B Fog light	LEFT SIDE DAMAGED	كشاف الضباب
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Steering Condition		المقود
08.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
08.B Steering Box	LEAK	جهاز المقود
08.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
09.B AC Condition	NOT CHECK,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	LEFT SIDE QUARTER GLASS DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
09.D Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القياده
09.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.F Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
09.G Door Panel	PORTION DAMAGED WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae