



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>15 Jan 2023, 17:00:46</b>
Transaction Number	<b>76717404 (CC10010)</b>	Queue Number	<b>657306</b>



Chassis Number	<b>MALA851C1GM398192</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Hyundai</b>
Model	<b>Grand I10</b>
Model Year	<b>2016</b>
Color	<b>Blue</b>
Mileage	<b>001 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
01.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED, EXPIRED	الاطار الامامي
<b>03 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
03.A Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
03.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>04 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
04.A Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED & PORTION DENT	الارضية
04.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
04.C Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
04.D Paint	BODY PORTION REPAIRED,REPAINTED,MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
04.E Bumper	MISALIGN	دعامية
04.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

DEFECT	REMARKS	
04.G Doors	REAR RIGHT SIDE SKIRT MISSING	أبواب
<b>05 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
05.A Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
05.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
<b>06 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
06.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK,KEY MISSING,OIL WET	حالة المحرك النظري
<b>07 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
07.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,OIL WET	حالة الجير النظري
07.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
08.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS END REPAIRED	الشاسيه
<b>09 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.