

Queue Number

1964122

Transaction Date

17 Nov 2025, 15:30:34

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

66129908 (CC10024) (CC10024)



Vehicle Details

Chassis Number	JTDKTUD3XE*****
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Yaris
Model Year	2014
Color	Silver
Mileage	341582 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORION FADED,PORION RUSTY,DENTS & SCRATCHES ,	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	PORION DENTS.	الارضية
01.D Bumper	MISALIGNED,PORION DAMAGE,CRACK	دعامية
01.E Roof	ROOF RAIL STRIPE RUBBER DAMAGE/WORN OUT.	السقف
01.F Bonnet	BONNET STAND MISSING.	غطاء المحرك
01.G Trunk	TAIL GATE NOT OPEN ,NOT CHECKED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME,BULK HEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIED, LEFT SIDE BULK HEAD KINK.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	OILY ,MUDDY CHASSIS VISIBLE AREA CHECKED OK	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	CRACK.	كرسي
03.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
03.C Other	ENGINE THROTTLE BODY PORTION HOSE PIPE MISSING.	اخرى
03.D Engine Visual Condition	PARTS REFITEED,GETTING RUSTY,OIL LEAK,MISFIRING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE ,LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED ,OIL LEAK,PARTS GETTING RUSTY.	الحالة النظره للجير
05.B Gear Box Mount	CRACK.	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT 2024,RIGHT 2020 EXPIRED. DRY CRACK.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH 2021 DRY CRACK.	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS & SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHTS SHOW ON DISPLAY.	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	MOUNT CRACK.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACK.	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT.	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT.	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT.	مؤخرة الرودادات
10.C Axle	BOOT CUT.	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
11.C Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.D Door Panel	PORTION DIRTY ,LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB MELTED.	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Radiator Condition	RADIATOR LOWER SUPPORT BEND/KINK.	حالة المبرد
12.B Coolant tank	EMPTY ,RESERVOIR CAP MISSING.	خزان التبريد
13 Battery Condition		حالة البطارية
13.A Battery bracket	MISSING.	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae