

Queue Number

2877717

Transaction Date

19 Oct 2026, 12:12:44

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

21108817 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number

MNTBB7A98E*****

Specification

GCC Specification

Make

Nissan

Model

Sentra

Model Year

2014

Color

Yellow

Mileage

251200 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE FENDER REPAIRED REPAINTED REFITTED. ,REAR LEFT SIDE QUARTER PANEL REPAIRED REPAINTED.	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT .	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Bonnet	REPAIRED REPAINTED REFITTED .	غطاء المحرك
01.G Pillars	LEFT SIDE PILLAR OUTER PANEL REPAIRED.	القوائم
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident	LEFT SIDE RUNNING BOARD,ROCKER PANEL WHEEL ARCH REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Vehicle Color	GRAY	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED DENT ,	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Smoke	WHITE.	دخان
03.C Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY,DELAY START	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED PUNCTURE.	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B AC Condition	NOT COOLING.	المكيف
11.C Audio	SCREEN CRACKED . NOT WORKING	صوتيات
11.D Dash Board	PORTION LOOSE.	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae