



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	26 May 2023, 17:04:13
Transaction Number	17750551 (CC10013)	Queue Number	727590



Chassis Number	1NXBR32EX8Z938161
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Corolla
Model Year	2008
Color	Grey
Mileage	275811 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED DENT SCARTCHES & FADED	الصبغ
01.B Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.C Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.D Bumper	MISALIGN & PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Other	FRONT BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT BULK HEAD & LEFT SIDE INNER FENDER FRAME REPAIRED	اخرى
01.F Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.G Floor	UNDER FLOOR PORTION RUST PROOFED & DIRTY MINOR DENT	الارضية
02 Battery Condition		حالة البطارية
02.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
04 Transmission Condition		الجير

DEFECT	REMARKS	
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	JERKING	حالة الجير النظرى
05 Engine Condition		المحرك
05.A Smoke	WHITE	دخان
05.B Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
05.C Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي
06 Interior Condition		الحاله الداخليه
06.A Dash Board	PORTION PARTS MISSING	لوحة القيادة
06.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
06.C AC Condition	OK	المكيف
06.D Mirror	CENTER MIRROR GETTING FADED	المرايا
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPALY	ضوء تحذير
07.C Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
07.D Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED	الانارة
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08.B Steering Boot	WORN OUT	ربلة المقود
08.C Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
08.D Axle	CUT LEAK	اكسلات
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
10 Exhaust System		نظام العادم
10.A Other	RUSTY	اخرى
11 Chassis Condition		الشاسي
11.A Chassis Number	VIN NUMBER CHECK ONLY WINDSHIELD & DOOR POST STICKER (STICKER FADED)	رقم القاعدة
11.B Chassis	CHASSIS CHECKED VISIBLE AREA ONLY/ OK (MUDDY)	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.