

Queue Number 2659578

Transaction Date 18 Aug 2026, 15:13:55

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
51903443 (CC10008) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	1FM5K7D8XH*****
Specification	Imported
Make	Ford
Model	Explorer
Model Year	2017
Color	Black
Mileage	58366 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPLACED, REAR RIGHT REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE ALIGN REPAIRED REFITTED, REAR RIGHT REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS , FLOOR , CHASSIS RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR RUSTY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN, GRILL PORTION FADED	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.H Trunk	COMPARTMENT COVER PART MISSING	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, FENDER FRAME, RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE REPAIRED , DENT , REAR CHASSIS RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED, PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-----------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	OPEN REFITTED, PARTS GETTING RUSTY, OIL WET	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025,GETTING WORN OUT	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
06.B Indicator & Hazard light	LEFT SIDE MIRROR INDICATOR LIGHT COVER PORTION CRACK	الاشارات
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
07.B AC Condition	OK	المكيف
07.C Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القيادة
07.D Air Bag	LEFT SIDE BOTH DAMAGED	وسائد هوائية
07.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	11:47	Start Time:
وقت الانتهاء:	11:56	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	162	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	71894510	Change possession:
رقم القاعدة:	1FM5K7D8XHGB29659	Chassis No.:
نوع المركبة:	FORD فورد	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	EXPLORER إكسبلورر	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Black اسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	93927 Kms / كيلومتر ✗	Current Odometer Reading:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً في 12 شهر)

	376020 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		38692 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		155155 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		92.5 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	--	--	--	--	--	--	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير


نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 1 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 10 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 7 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 3 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BOTH SIDE FENDER AND WHEEL ARCH, FRONT BOTH SIDE CHASSIS,BODY MOUNTING BRACKET REPAIRED,HAVING DUBAI PASS CCM REPORT WORK ORDER NO 2026-06-09-1



Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 28152,27323,27323	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29291118	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 17/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 17/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: MOSTAFA MAHER ABOUZEID ABDELGABER مصطفى ماهر ابو زيد عبد الجابر	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

